


Cursores de nylon
Nylon ring travellers

prat

Accesorios para hilatura
Accessories for spinning



Mechera
Roving Frame




Guiamechas alimentación (15x12 mm.)
Rear Roving Guide (15 x 12 mm)


Ref. 3G87



Condensador horquilla
Fork Condenser

Ref	
2CS2.5	2,5 mm.
2CS4	4 mm.
2CS6	6 mm.
2CS9	9 mm.
2CS12	12 mm.
2CS15	15 mm.
2CS18	18 mm.
2CS21	21 mm.





Condensador horquilla - regulable
Fork Condenser - adjustable

Ref	
2CSR	0 - 21 mm. Regulable - *adjustable*



prat

Condensador zona principal (fibra larga-estambre)
Front Zone Condenser (long staple-worsted)

Ref	
2CCE6	6 mm.
2CCE9	9 mm.
2CCE12	12 mm.
2CCE16	16 mm.



Condensador zona principal (fibra corta-algodón)
Front Zone Condenser (short staple-cotton)

Ref	
2CCA6	6 mm.
2CCA9	9 mm.
2CCA12	12 mm.
2CCA16	16 mm.



Condensador zona principal (fibra larga-estambre)
Front Zone Condenser (long staple-worsted)

Ref	
2CLE2	2 mm.
2CLE4	4 mm.
2CLE6	6 mm.
2CLE9	9 mm.
2CLE12	12 mm.




Condensador mechera
Roving Machine Condenser

Ref	
7031	14 mm.



Casquillos Falsa torsión (Rotamechas)
False Twisting Caps

Ref	D	d	Dientes/Teeth
CF015B	22	9	12
CF017B	22	13,5	12
CF020B	19	13,5	12
CF025B	20	13,5	12
CF035B	20	9,5	12
CF035R Entrada redondeada *Rounded Entrance*	20	9,5	12
CF035-24	20	9,5	24
CF065B	15'5	9,5	12
CF105B	15'5	13,5	12




Condensador zona principal extensible
Front Zone Condenser

Ref	Ecartamiento/Gauge
2CE75	68,5 - 75 mm.
2CE82,5	82,5 mm.
2CE90	90 mm.




Condensador zona principal extensible
Front Zone Condenser

Ref	Ecartamiento/Gauge
2CE75-N	68,5 - 75 mm.
2CE82,5-N	82,5 mm.
2CE90-N	90 mm.



Guiamechas alimentación
Rear Yarn Thread Guides



Ref. 3G1I

Ref. 3G1D

Condensador continua de hilar (2 mm.)
Ring Spinning Frame Condenser (2 mm.)

Ref. 7020



Práctico sistema de montaje
Easy assemblage

Ref	
8015	Pata derecha / right leg
8016	Pata izquierda / left leg



Ref. 8016

Ref. 8015

Ref	
8017	Pata derecha / right leg
8018	Pata izquierda / left leg



Ref. 8018

Ref. 8017

Cuelgabobinas
Bobbin Holders

Ref	Color / Colour	Tipo de freno / Brake strength
PB101	Amarillo/yellow	ligero / light
PB102	Rojo/red	medio / medium
PB103	Negro/Black	fuerte / strong





prat

Retenes huso
Spindle Lock


Ref	
HVR-1	(997 472) gris/grey
HVR-2	(997 475) blanco/white
HVR-3	(1257 888) gris/grey
HVR-4	(1258 576) rieter blanco/white








Ref	
HVR-T	Utillaje para colocar los retenes *Insertion tool for spindle lock*



PARA-HILOS PRAT para continuas de torcer
YARN BREAK DEVICE for twisting machines




D (mm.)	
45 mm.	Tipo B / B type
55 mm.	Tipo C / C type

Ref.	
61B	Aro PARA-HILOS PRAT tipo B Izquierda *B type left ring*
62B	Aro PARA-HILOS PRAT tipo B Derecha *B type right ring*
63B	Guiahilos PARA-HILOS PRAT tipo B *B type yarn guide*
64B	Varilla PARA-HILOS PRAT tipo B 1,2 mm. DM *B type small rod*
65B	Juego completo PARA-HILOS PRAT tipo B *B type yarn break detector full pack*
61C	Aro PARA-HILOS PRAT tipo C Izquierda *C type left ring*
62C	Aro PARA-HILOS PRAT tipo C derecha *C type right ring*
63C	Guiahilos PARA-HILOS PRAT tipo C *C type yarn guide*
64C	Varilla PARA-HILOS PRAT tipo C 2 mm. DM *C type small rod*
65C	Juego completo PARA-HILOS PRAT tipo C *C type yarn break detector full pack*

Gill / *Gill*

Ref	
7051 A	Condensador Gill izquierda
7051 B	Condensador Gill derecha

Ref. 7051 A




Ref. 7051 B


Open-end / *Open-end*

Ref
7910




Accesorios para siro
Fibra larga - Estambre
Siro Accessories
Long Staple - Worsted





Guíamechas entrada - Fibra larga
Rear Thread Guide - Long staple


Ref.	
3G3I	3 pasos mano izquierda / 3 ways left hand
3G3D	3 pasos mano derecha / 3 ways right hand



Ref. 3G3I Ref. 3G3D


Guíamechas intermedio
Middle Thread Guide

Ref. 3G3M
3 pasos / 3 ways




Ref. 3G3M

Condensador zona principal
Front Zone Condenser



Disparo
Yarn Break Device






Rompe el hilo restante si uno de los dos se rompe accidentalmente







Breaks the remaining yarn if one of the yarns should be accidentally broken





Accessorios para el soporte del disparo
Supporting Parts for Yarn Break Device







Ref. 3G2

2 pasos / 2 ways




Ref. 3G2





Ref. 3G2M


2 pasos / 2 ways



Ref. 3G2M

Ref. 8300


Brida / Clamp



Ref.	Ecartamiento/Gauge	d
2CD75	68,5 - 75 mm.	14/12/10 mm.
2CD82,5	82,5 mm.	14/12/10 mm.
2CD90	90 mm.	14/12/10 mm.

Ref. 8500

Soporte / Bracket



Ref. 8200

Disparo pequeño para barra cuadrada de 12 mm.
Yarn break device for shaft with 12 mm. square section.

Ref. 8205

Disparo para barra cuadrada de 12 mm.
Yarn break device for shaft with 12 mm. square section

Ref. 8207

Disparo para barra acanalada de sección circular de 15 mm.
Yarn break device for grooved shaft with 15 mm. circular section

Barra acanalada de sección circular de 15 mm.

Grooved shaft with 15 mm. circular section



Accesorios para Siro - Fibra corta - Algodón
Siro Accessories - Short Staple - Cotton


Guiamechas entrada - Regulable
Rear Thread Guide - Adjustable

Ref. 3G2R


Distancia entre mechas regurable desde 5 mm. hasta 15 mm.
Adjustable distance between yarns from 5 mm. to 15 mm.



Ref. 3G2R



Rápido y perfecto ajuste de la distancia deseada utilizando una galga con el espesor adecuado.
Fast and fine adjustament of the desired distance with an abject with the suitable thickness.




Guiamechas intermedio 2 pasos - Regulable
Middle Thread Yarn 2 Entrances - Adjustable

Ref. 3G2MR


Distancia entre mechas regurable desde 5 mm. hasta 15 mm.
Adjustable distance between yarns from 5 mm. to 15 mm.





Accesorios para siro - Fibra corta - Algodón
Siro Accessories - Short Staple - Cotton


De 2 mechas a 1 mecha sin cambios
From 2 yarns to 1 yarn without changes




Guiamechas entrada - Fibra corta - Algodón
Rear thread guide - Short staple - Cotton

Ref	
3G-3IC	3 pasos mano izquierda / 3 ways left hand
3G-3DC	3 pasos mano derecha / 3 ways right hand


Ref. **3G-3IC**



Ref. **3G-3DC**



Accesorios para Core Spun
Core Spun Accessories


Fibra corta
Short Staple

Algodón
Cotton



Individual / *Single*

Ref.	a (mm.)
2CL1.2	1,2 mm.
2CL1.5	1,5 mm.
2CL2	2 mm.



2CL2L	2 mm.



2CL2L


Doble / *Twin*

Cilindro producción superior 28mm. / *Front Top Roller 28mm. ∅*

Ref.	a (mm.)
2CLD1.2	1,2 mm.
2CLD1.5	1,5 mm.
2CLD 2	2 mm.
2CLD2.5	2,5 mm.
2CLD3	3 mm.

Cilindro producción superior 35mm. / *Front Top Roller 35mm. ∅*

Ref.	a (mm.)
2CLD1.2-35	1,2 mm.
2CLD1.5-35	1,5 mm.
2CLD 2-35	2 mm.
2CLD2.5-35	2,5 mm.
2CLD3-35	3 mm.




2CLD2L	2 mm.
2CLD2L-35	2 mm.




Fibra larga
Long Staple


Estambre
Worsted




Ref.	a (mm.)
CL102	2
CL103	3
CL104	4
CL106	6




Ref.	b (mm.)
CL112	2
CL113	3
CL114	4
CL116	6



Ref.	c (mm.)
CL202	2





Ref.	d (mm.)
CL302	2
CL303	3
CL304	4
CL306	6



Accesorios para Core Spun
Core Spun Accessories


Guia filamento y detector de rotura para core spun / *Filament guide and break detector for core spun*






Fibra corta
Short *Staple*

Algodón
Cotton





Fibra larga / *Long Staple*
Estambre / *Worsted*



2 filamentos por huso
2 filaments per spindle